



MAZDA 3 2.0 AT (2013-2018)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30* або Supra-X 0w20**	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	-	●	-	-
	паливopроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	-	●	-	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	●	●	●	●
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	●	-	●	-
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		1008	1512	2520	1680	2520	1512
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 749	5 925	10 035	8 040	10 035	5 925
	Supra-X 0w20***	6 321	7 497	11 607	9 612	11 607	7 497

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	336	336	-	336	336
	фільтра салону	-	504	-	504	-	504
	свічок запалювання	-	672	672	672	672	672
Регулювання	світла фар	-	-	-	672	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

	гальмівних колодок передніх	9 358
	гальмівних колодок задніх	9 857
	щітки склоочисника переднього лівого	1 891
	щітки склоочисника переднього правого	1 587
	щітки склоочисника заднього	1 427

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

КФ ПП "Аеліта"
50076, Україна
м. Кривий Ріг, бул. Вечірній, 15
Тел: +38 (068)444-09-09