



MAZDA CX-5 2.5 AT (з 2011 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.6 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	мастило МКПП	кожні 180 000 км						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
охладжувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	492	492	492	492	492
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8	
Вартість робіт	грн з ПДВ	738	984	1 722	1 230	1 722	984	
Загальна вартість ТО								
(роботи та запчастини), грн з ПДВ								
	Ultra 5w30**	4 026	4 764	8 031	6 601	8 031	4 764	
	Supra 0w20***	5 447	6 185	9 452	8 022	9 452	6 185	
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	-	246	246	-	246	246	
	фільтра салона	-	369	-	369	-	369	
	свічок запалювання	-	492	492	492	492	492	
Регулювання світла фар		-	-	-	492	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ								
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	3 052	-	3 052	-	
	гальмівних колодок передніх	10 559						
	гальмівних колодок задніх	8 442						
	щітки склоочисника переднього лівого	1 678						
	щітки склоочисника переднього правого	1 319						
	щітки склоочисника заднього	980						

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.10.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.