



MAZDA MX-5 2.0 AT/MT



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт	-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
	5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км

Заміна	моторного мастила (4.3 л)	Ultra 5w30** Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-
	мастила трансмісійного (для МТ)		-	-	-	-	-	●
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)		кожні 120 000 км					
охолоджувальної рідини двигуна		через 200 000 км (10 років), після кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	-
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-
	паливopроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
	Тест М-MDS		-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
	привідних валів		-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу		кожні 80 000 км (або 5 років)					
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●
стану кузова		-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		1 008	1 680	2 856	1 848	2 856	1 848	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 157	5 501	7 496	7 578	7 496	5 669
	Supra-X 0w20***	5 642	6 986	8 981	9 062	8 981	7 154

Загальна вартість ТО для МТ (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 642	5 501	7 496	7 578	7 496	6 922
	Supra-X 0w20***	5 642	6 986	8 981	9 062	8 981	8 406

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	336
	свічок запалювання	672
Регулювання	світла фар	672

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ – по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	12 343
	гальмівних колодок задніх	9 041
	щітки склоочисника переднього лівого	2 297
	щітки склоочисника переднього правого	1 742

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 Mazda Supra-X 0W-20 і є повністю взаємозамінним до нього.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

КФ ПП "Аеліта"  
50076, Україна  
м. Кривий Ріг, бул. Вечірній, 15  
Тел.: +38 (068)444-09-09